



坂本田江込より今4野町
彼岸田、平切通の棚田をみよ



坂本々町、平石、田江込、箕の瀬
の山林のむき状況



今 左



坂本々町、平石、田江込、箕の瀬
の山林のむき状況



今 左




今 左

凡	
○	
に	
る	
範	
圍	




木田山の入り状況



切通より雄琴千野町(今千野)
坂本々町をみる。



彼岸田畔の入り状況



彼岸田畔の入り状況



全 左



彼岸田地入り地区の両側隣
地の棚田状況



彼岸田地入り地区




彼岸田地入り地区の東側
隣地の棚田状況



竹林が下の河川に向って土
落している(雄琴苗鹿町崩れ)



前宇夏竹林の上は布道で約50cm落差の亀裂あり



雄琴千野町高臺の
山崩れ



雄琴千野町の棚田状況




小学校裏の棚田



合 左




小学校々庭 - 鉄棒より手前 台に
かけて隆起し、水路の屈曲状、現るわがさ。
右側土手に杭が打込まれてある。



小学校々庭 - 水路の端線
が起伏しているのがわかる。



雄琴小谷地区の復旧跡



雄琴小谷地区 - 復旧の竹棚工と
前方中央は旧溜池崩壊跡



雄琴小谷地区山林の
地上り面。



全 左。